



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 31 / 08 / 2022. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Piacenza, Comune Bobbio, Località abitata Bobbio. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000000, Identificativo Unità Strutturale 006. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000011, b 0000000014, c, d. Indirizzo Contrada dell'Ospedale, Denominazione CORPO FORESTALE DELLO STATO. 11 Civico 10, 12 Mappa in allegato (vedi retro).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata Si No, 14 Interna D'estremità D'angolo. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si No. UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Si No, 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3, 19 PIANI INTERRATI 0 1 2 >=3. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 >=5,00, 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 9. VOLUME UNICO SU AC Si No, 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 506. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata. TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata, 26 CORDOLI O CATENE Si No. PILASTRI ISOLATI Si No, 28 PIANO PILOTIS Si No, 29 SOPRAELEVAZIONI Si No. DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente, 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono. PROPRIETÀ 32 Pubblica Privata, 33. MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°). UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio, 36 Sopra versante incombente o cresta. MICROZONAZIONE SISMICA 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile. Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee. GEOLOGIA / LOCALIZZAZIONE frana 43 Interferente con l'edificio strategico 44 A monte 45 A valle. IDROGEOLOGIA 46 Rischio PAI R1 R2 R3 R4, 47 Area alluvionabile Si No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 Altro 006. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs Dicomac Com Coi Coc, 49b Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO 50 Uso originario S55, 51 Uso attuale S55. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1700, 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1700. ESPOSIZIONE 54 Persone mediamente presenti 3, 55 Ore fruizione nel giorno 6, 56 Mesi fruizione nell'anno 11. 57 Interventi dopo la costruzione Si No, 58 Anno. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI 59 Ampliamenti, 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%, 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso, 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale, 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico, 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali, 65 Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA 66 Codice evento, 67 Data 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento, 69 Codice evento, 70 Data 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento, 72 Codice evento, 73 Data 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento. 75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC) Effettuata (altri finanziamenti) Non effettuata.