



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 15 / 07 / 2021
Codice ISTAT: EMILIA-ROMAGNA 08, Parma 034, Sorbolo Mezzani 051, Sorbolo 10004
Identificativo Aggregato Strutturale: 0000000985 00
Identificativo Unità Strutturale: 002
Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a 0000000014, b 0000000018, c, d
Indirizzo: Piazza Libertà
Denominazione: Stazione Carabinieri

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (No), 14 Interna (No), D'estremità, D'angolo
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì (No)
UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: Sì (No), 17 Chiesa, Teatro, Torre/campanile/ciminiera, Altro
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 4, 19 PIANI INTERRATI: 0, 1, 2, >=3
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50, 2,50-3-50, 3,50-5,00, >=5,00, 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 9
VOLUME UNICO SU AC: Sì (No), 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 281
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a., Acciaio, Acciaio-c.l.s., Muratura, Mista (muratura/c.a.), Legno, Non identificata
TIPO MURATURA: Buona, Cattiva, Non identificata, 26 CORDOLI O CATENE: Sì (No)
PILASTRI ISOLATI: Sì (No), 28 PIANO PILOTIS: Sì (No), 29 SOPRAELEVAZIONI: Sì (No)
DANNO STRUTTURALE: Gravissimo, Medio-grave, Leggero, Assente, 31 STATO MANUTENTIVO: Carente, Sufficiente, Buono
PROPRIETÀ: 32 Pubblica, 33 Privata
MORFOLOGIA: Pianeggiante, Su leggero pendio (15°÷30°), Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio, 36 Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile, Stabile con amplificazioni, Instabile
TIPO INSTABILITÀ: 38 Frana, 39 Liquefazione, 40 Faglia attiva e capace, 41 Cedimenti differenziali, 42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana: 43 Interferente con l'edificio strategico, 44 A monte, 45 A valle
Rischio PAI: 47 Area alluvionabile: Sì (No)

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001, Soccorso sanitario 002, Intervento operativo 003, Altro 004
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs, Dicomac, Com, Coi, Coc, 49b Ricovero in emergenza
DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S52, 51 Uso attuale S52
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1930, 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1935
ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 5, 55 Ore fruizione nel giorno: 12, 56 Mesi fruizione nell'anno: 12
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 57 Interventi dopo la costruzione: Sì (No), 58 Anno:
59 Ampliamenti
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65 Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento, 67 Data: 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento
69 Codice evento, 70 Data: 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento
72 Codice evento, 73 Data: 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC), Effettuata (altri finanziamenti), Non effettuata