



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 22 / 07 / 2022. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Reggio nell'Emilia. Comune: Bagnolo in Piano. Località abitata: Bagnolo in Piano. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001180. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000016, b) 0000000035, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: Piazza Garibaldi. Denominazione: Teatro Comunale.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata [Si]. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): [Si]. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50. VOLUME UNICO SU AC: [Si]. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA: Zona MS (condizione peggiore). GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Rischio PAI R1.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. DESTINAZIONE D'USO: S43. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1919. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1924. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 150. Ore fruizione nel giorno: 4. Mesi fruizione nell'anno: 10. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: [blank]. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: [blank]. VERIFICA SISMICA: Effettuata (altri finanziamenti).