



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 16 / 01 / 2020
Codice ISTAT: EMILIA-ROMAGNA, 08
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: Ferrara
Comune: Codigoro
Località abitata: Codigoro
Identificativo Aggregato Strutturale: 0000002103
Identificativo Unità Strutturale: 003
Identificativo Area di Emergenza:
Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a 0000000015, b 0000000022, c, d
Indirizzo: Via Pomposa Nord
Denominazione: Vigili del Fuoco
11 Civico: 13
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (No)
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: Chiesa
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): 2,50-3-50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
PILASTRI ISOLATI: Sì
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: 32 Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio
MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore)
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Interferente con l'edificio strategico

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S53
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1970
53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1970
ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti 10
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento, 67 Data 00 / 00 / 0000
75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC)