



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 20 / 05 / 2021
Codice ISTAT:
1 Regione: EMILIA-ROMAGNA 08
2 Provincia: Rimini 099
3 Comune: Rimini 014
4 Località abitata: San Martino in Riparotta 20049
6 Identificativo Aggregato Strutturale: 0001764400 00
7 Identificativo Unità Strutturale: 008
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a 0000000016 b c d
10 Indirizzo: Via Emilia 11 Civico: 155
12b Denominazione: Rimini Fiera 12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata (No) 14 Interna (No) D'estremità (No) D'angolo (No)
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) (No)
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA (No) 17 Chiesa (No) Teatro (No) Torre/campanile/ciminiera (No) Altro (No)
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2 19 PIANI INTERRATI: 0
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50 (No) 2,50-3-50 (No) 3,50-5,00 (No) >=5,00 (No) 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 12
22 VOLUME UNICO SU AC: Si (No) No (No) 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 968
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. (No) Acciaio (No) Acciaio-c.l.s. (No) Muratura (No) Mista (muratura/c.a.) (No) Legno (No) Non identificata (No)
25 TIPO MURATURA: Buona (No) Cattiva (No) Non identificata (No) 26 CORDOLI O CATENE: Si (No) No (No)
27 PILASTRI ISOLATI: Si (No) No (No) 28 PIANO PILOTIS: Si (No) No (No) 29 SOPRAELEVAZIONI: Si (No) No (No)
30 DANNO STRUTTURALE: Gravissimo (No) Medio - grave (No) Leggero (No) Assente (No) 31 STATO MANUNTENTIVO: Carente (No) Sufficiente (No) Buono (No)
PROPRIETÀ: 32 Pubblica (No) Privata (Yes) 33
34 MORFOLOGIA: Pianeggiante (No) Su leggero pendio (15°÷30°) (No) Su forte pendio (>30°) (No)
UBICAZIONE: 35 Sotto versante incombente o forte pendio (No) 36 Sopra versante incombente o cresta (No)
MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore) (No) Stabile (No) Stabile con amplificazioni (No) Instabile (No)
Tipo instabilità: 38 Frana (No) 39 Liquefazione (No) 40 Faglia attiva e capace (No) 41 Cedimenti differenziali (No) 42 Cavità sotterranee (No)
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: Localizzazione frana: 43 Interferente con l'edificio strategico (No) 44 A monte (No) 45 A valle (No)
Rischio PAI: R1 (No) R2 (No) R3 (No) R4 (No) 47 Area alluvionabile: Si (No) No (No)

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi (No) 001 (No) Soccorso sanitario (No) 002 (No) Intervento operativo (No) 003 (No) Altro (No) 010 (No)
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs (No) Dicomac (No) Com (No) Coi (No) Coc (No) 49b Ricovero in emergenza (Yes)
DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario: S30 51 Uso attuale: S30
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1999 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2001
ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 10 55 Ore fruizione nel giorno: 12 56 Mesi fruizione nell'anno: 12
57 Interventi dopo la costruzione: Si (No) No (No) 58 Anno:
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 59 Ampliamenti (No) 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20% (No) 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso (No) 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale (No) 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico (No) 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali (No) 65 Altro (No)
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento: 67 Data: 00 / 00 / 0000 68 Tipo intervento: 69 Codice evento: 70 Data: 00 / 00 / 0000 71 Tipo intervento: 72 Codice evento: 73 Data: 00 / 00 / 0000 74 Tipo intervento:
75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC) (No) Effettuata (altri finanziamenti) (No) Non effettuata (No)