



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 11 / 08 / 2022. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Bologna. Comune Sasso Marconi. Località abitata Sasso Marconi. Identificativo Aggregato Strutturale 0000003560. Identificativo Unità Strutturale 999. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000024, b 0000000025. Indirizzo va Ca de Testi. Denominazione Tensostrutture impianti sportivi.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE. TIPO MURATURA Buona. PILASTRI ISOLATI. DANNO STRUTTURALE. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA. DESTINAZIONE D'USO. ANNO DI PROGETTAZIONE 2005. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2005. ESPOSIZIONE. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA.