


MICROZONAZIONE SISMICA

Sezioni geologico tecniche

Regione Emilia-Romagna
Comune di Montescudo Montecolombo



<p>Regione</p> 	<p>Soggetto realizzatore</p> <p>Responsabile: Dott. Geol. Paolo Ciacci</p> <p>Gruppo di lavoro: Dott. Geol. Fabio Vannoni Dott. Arch. Silvia Malpassi Dott. Geol. Fausto Casacci</p>	<p>Data</p> <p>Settembre 2020</p>
---	--	-----------------------------------

Legenda

Instabilità di versante
 Scorrimento - Attiva

Terreni di copertura
 G1M Chiese limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo

Substrato geologico
 S1V1A Alternanza di litotipi, stratificati fratturati/alterati
 S1V1B Coesivo sovracconsolidato, stratificato fratturato / alterato
 A1S Alternanza di litotipi, stratificati
 C1S1 Coesivo sovracconsolidato, stratificato

=== Faglia diretta, non attiva - incerta

