



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 12 / 09 / 2016. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Bologna. Comune Mordano. Località abitata Bubano. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001418. Indirizzo via Lume. Denominazione sala ristorante.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE. NUMERO PIANI TOTALI 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO 2,50-3-50. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio-grave. PROPRIETÀ Pubblica.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs. DESTINAZIONE D'USO S40. ANNO DI PROGETTAZIONE 2011. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2013. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 290. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA.