





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## AGGREGATO STRUTTURALE

versione 3.0

Data compilazione  Regione  EMILIA-ROMAGNA  Provincia  Forlì-Cesena  Comune  Cesena  Cesena  Cesena  Comune  Cesena  Cesena  Cesena  Comune  Cesena  Cesena  Comune  Cesena  Cesena  Cesena  Cesena  Cesena  Comune  Cesena  C
Provincia         Forlì-Cesena         040           Comune         Cesena         007           Località abitata         Cesena         10005           Sezione censuaria         C573           Identificativo Aggregato Strutturale         0000000010         00
ComuneCesena007Località abitataCesena10005Sezione censuariaC573Identificativo Aggregato Strutturale000000001000
Località abitataCesena10005Sezione censuariaC573Identificativo Aggregato Strutturale000000001000
Sezione censuaria C573 Identificativo Aggregato Strutturale 000000010 00
Identificativo Aggregato Strutturale 000000010 00
Identificativo Area di Emergenza
Identificativi infrastrutture di a 0000000067 b
Accessibilità/Connessione c d
Mappa in allegato (vedi retro)

= = == ==0==	- (************************************								
	CARATTERISTICH	E GENERA	LI						
<sup>10</sup> NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)								4	
11 (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE								4	
12 (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,)								0	
NUMERO US	<sup>13</sup> Mı	ıratura	ratura 0		4 15 /		ltre strutture	0	
<sup>16</sup> ALTEZZA MEDIA AL	L'IMPOSTA DELLA COPERT	URA (m)	12	<sup>17</sup> SUPERF	ICIE COPERTA	(mq)		4451	
<sup>18</sup> NUMERO PIANI MINIMO			1 19 NUMERO PIANI MASSIMO 4				4		
<sup>20</sup> LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)									
<sup>21</sup> NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)							0		
22 <sub>23</sub> INTERAZIONI TRA US		Volte e archi di interconnessione						sì • no	
		Rifusioni o intasamenti						sì • no	
Disallineamento tra quote di imposta della copertura								sì • no	
Disallineamento tra quote orizzontamenti								sì • no	
REGOLARITÀ STRUTTURALE Disallineamento pareti di facciata								• sì no	
27		Disallineamento negli spazi interni						sì • no	
28		Testata snella						sì • no	
29		Elementi giu	stapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)					sì • no	
30			Sistema di bucature incongruo						
31 32 ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ		Pilastri isolati, portici, piani pilotis						• sì no	
		Sopraelevazioni, altane, torrini						sì • no	
33	33		Torri, campanili, ciminiere						
34		Unità Strutturali degradate o danneggiate						sì • no	
35		Diffuso sistema di tiranti e catene						sì • no	
36 RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)		Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico						sì • no	
37 MORFOLOGIA Pianeggiante ● Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)									
UBICAZIONE 38 Sotto versante incombente o forte pendio 39 Sopra versante incombente o cresta									
MICROZONAZIONE SISMICA	40 Zona MS (condizione peggiore) Stabile ● Stabile con amplificazioni Instabile								
	Tipo instabilità 41	Frana 42	Liquefazione	Faglia	attiva e capace	e 44 Cedimenti diffe	erenziali <sup>45</sup> C	avità sotterranee	
GEOLOGIA / 49 IDROGEOLOGIA	Localizzazione frana 46 Interferente con l'aggregato strutturale 47 A monte						<sup>48</sup> A	valle	
	Rischio PAI	R1	. R2	R3	R4	<sup>50</sup> Area alluvionabile	, Sì	No	

