



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 04 / 09 / 2020. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Forli-Cesena. Comune Longiano. Località abitata Longiano. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001577. Indirizzo piazza Tre Martiri. Denominazione Municipio - sede COC.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d). NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 4. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) <=2,50. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Coc. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S36. ANNO DI PROGETTAZIONE 1800. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1800. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 30. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).