



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 31 / 08 / 2022. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Piacenza. Comune: Bobbio. Indirizzo: VIA GARIBALDI. Denominazione: SEDE UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E LURETTA.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 331. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Privata.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs, Dicomac, Com, Coi. DESTINAZIONE D'USO: S35. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1960. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1960. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 15. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Ampliamenti, Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%.