





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI			
Data compilazione	20 / 04 / 2018	Codice ISTAT	
<sup>1</sup> Regione	EMILIA-ROMAGNA	08	
<sup>2</sup> Provincia	Piacenza	033	
<sup>3</sup> Comune	Gazzola	022	
4 Località abitata	Tuna	20010	
<sup>5</sup> Sezione censuaria			
<sup>6</sup> Identificativo Aggregato Strutturale	0000000282	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	008		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di a		b	
Accessibilità/Connessione C		d	
<sup>10</sup> Indirizzo	SP 40	<sup>11</sup> Civico snc	
12 Mappa in allegato (vedi retro)	01 40	Silc	
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GEN POSIZIONE NELL'AGGREGATO  13 Isolata	Sì • No 14 Interna	D'estremità • D'angolo	
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSI	31 THE INC		
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	Sì • No 17 Chiesa	Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro	
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	1 19 PIANI INTERRATI	• 0 1 2 ≥3	
		ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 5	
22 VOLUME UNICO SU AC Sì		SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 60	
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. ● Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata			
<sup>25</sup> TIPO MURATURA Buona •	Cattiva Non identificata <sup>26</sup> (	CORDOLI O CATENE Sì • No	
<sup>27</sup> PILASTRI ISOLATI ● Sì	No 28 PIANO PILOTIS Sì	● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì • No	
30 DANNO STRUTTURALE ● Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO ● Carente Sufficiente Buono			
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata			
<sup>34</sup> MORFOLOGIA • Pianeggia		Su forte pendio (>30°)	
	rsante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE  37 Zona MS (condizione peggiore)  Stabile Stabile con amplificazioni Instabile  SISMICA  Tipo instabilità 38 5 39 4 6 40 5 15 40 40 5 15 40 40 5 15 40 40 5 15 40 40 5 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40			
SISMICA Tipo instabilità 38 Frana	42	ce Cedimenti differenziali Cavita sotterranee	
GEOLOGIA / 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	Interferente con l'unità strutturale R1 R2 R3 R4	A monte A valle  A rea alluvionabile Sì ● No	
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE			
destinazione d'uso (uso attuale)	S91		
<sup>49</sup> A ✓ Residen	ziale (H 1) D Turistico	( $\kappa$ 0) G $\checkmark$ Deposito ( $\kappa$ 1)	
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Comme	rcio (I 0) E Produzione	(L 0)	
c Serv. pu	bbl. (J 0) F Uffici	(M 0)	
	≤1919 19-45 46-61 <b>✓</b> 62-71		
EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE			
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE 51 UTILIZZAZIONE •>65% 30			