





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICAT	IVI								
Data compilazione		09 / 06	09 / 06 / 2020			Codice ISTAT			
¹ Regione		EMILIA-ROMAGNA			08				
² Provincia		Piacenza	Piacenza			033			
³ Comune		Gragnano Trebbiense				024			
4 Località abitata		Campremoldo Sopra				1	0001		
⁵ Sezione censuaria			•						
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale			0	000000013	00				
⁷ Identificativo Unità Strutturale				004					
⁸ Identificativo Area di Emergenza									
9 Identificativi infrastrutture di a					b				
Accessibilità/Connessione c					d				
10 Indirizzo		Strada Comu	ınale della C	`ariana		1	¹ Civico	Q	37
12 Mappa in allegato (vedi retro)		Cirada Comandio dolla Cariana						· ·	"
		ED ALL							
Sezione 2 - CARATTERIST POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13		Sì • No	14	Interna	D'estremit	tà D'ar	ngolo		
						Sì	No		
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì ● No 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì ● No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro									
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)		2	19	PIANI INTERRATI	•	0 1	2 ≥3		
²⁰ ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	≤2,50 • 3		0-5,00 ≥5,0	0 ²¹ AI	LTEZZA ALL'IM	POSTA DELLA C	OPERTURA	7	
²² VOLUME UNICO SU AC	Sì •	No		²³ SI	JPERFICIE ME	DIA DI PIANO (m	nq)	19	93
²⁴ STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	C.a.	Acciaio Acci	aio-c.l.s. • M	uratura Mis	sta (muratur	a/c.a.) L	egno Non	identificata	
²⁵ TIPO MURATURA	Buona	Cattiva Non i	dentificata	²⁶ CC	ORDOLI O CAT	ene Sì	● No		
²⁷ PILASTRI ISOLATI	NO 28 PIANO PILOTIS ● Sì NO 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● NO								
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ◆ Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ◆ Buono									
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata									
MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)									
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio Sopra versante incombente o cresta									
MICROZONAZIONE SISMICA Tipo instabilità 38 15 15 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19									
Frana Liquerazione Faglia attiva e capace Cedimenti differenziali Cavita sotterran							ranee		
GEOLOGIA / Localizzazione f 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	rana	Interferente con l'unità strutturale A monte R1 R2 R3 R4 Area alluvionabile					A valle Sì ● No		
RISCHIOTAL			112	, ,,,,	Alea	alluvioriabile		31 6 110	
Sezione 3 - CARATTERIS									
destinazione d'uso (uso attuale)		S90							
49	A 🗸 Residen:	ziale (н	1) D	Turistico	(к	0) G	Deposito	(N	0)
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	B Commer	rcio (I	О) Е	Produzione	(L	0)			
	c Serv. pu	bbl. (J	0) F	Uffici	(M	0)			
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTU			-45 46-6		72-81	82-91	92-01	≥2002	
⁵¹ UTILIZZAZIONE		-65% <30%	Non utilizzato				lonato		
52 OCCUPANTI									
UCCUPANTI		2							