





## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

## UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI		
Data compilazione	04 / 06 / 2022	Codice ISTAT
<sup>1</sup> Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
<sup>2</sup> Provincia	Parma	034
<sup>3</sup> Comune	Bardi	002
4 Località abitata	Bardi	10001
<sup>5</sup> Sezione censuaria		
<sup>6</sup> Identificativo Aggregato Strutturale	0123200000	00
7 Identificativo Unità Strutturale	001	
8 Identificativo Area di Emergenza	-	
9 Identificativi infrastrutture di a		b
Accessibilità/Connessione c		d
<sup>10</sup> Indirizzo		<sup>11</sup> Civico
12 Mappa in allegato (vedi retro)		Civico
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GEN POSIZIONE NELL'AGGREGATO  13 Isolata	ERALI Sì • No 14 Interna	D'estremità D'angolo
POSIZIONE NELL'AGGREGATO <sup>13</sup> Isolata  15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSII	31 Titerina	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	Sì • No 17 Chiesa	Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	3 19 PIANI INTERRATI	0 • 1 2 ≥3
		ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 11
22 VOLUME UNICO SU AC Sì		SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 105
<sup>24</sup> STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a.		lista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
<sup>25</sup> TIPO MURATURA • Buona	Cattiva Non identificata <sup>26</sup> (	CORDOLI O CATENE Sì • No
<sup>27</sup> PILASTRI ISOLATI Sì •	No 28 PIANO PILOTIS Sì	● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave ◆ Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente ◆ Sufficiente Buono		
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata		
MORFOLOGIA Pianeggiante ● Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)		
UBICAZIONE  35 Sotto versante incombente o forte pendio  36 ✓ Sopra versante incombente o cresta  MICROZONAZIONE  37 Zona MS (condizione peggiore)  Stabile  Stabile con amplificazioni Instabile		
MICROZONAZIONE SISMICA  Tipo instabilità 38	30 40	41 42
ripo instabilita Frana	Liquetazione Fagila attiva e capa	ce Cedimenti differenziali Cavita sotterranee
GEOLOGIA / LOCALIZZAZIONE TRANA 46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	Interferente con l'unità strutturale  R1 R2 ● R3 R4	A monte A valle  A rea alluvionabile Sì ● No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPE	CIFICHE	
destinazione d'uso (uso attuale)		
<sup>49</sup> A ✓ Residen	ziale (H 2) D Turistico	( $\kappa$ 0) G Deposito ( $\kappa$ 0)
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Comme	rcio (I 0) E Produzione	(L 0)
c Serv. pu	bbl. (J 0) F Uffici	(M 0)
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ✓ 82-91 92-01 ≥2002		
<sup>51</sup> UTILIZZAZIONE >65% ● 30		
OTILIZZAZIONE		
52 OCCUPANTI	3	