



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 07 / 09 / 2016. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Parma. Comune: Borgo Val di Taro. Località abitata: Borgo Val di Taro. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000003008. Identificativo Unità Strutturale: 999. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000007, b) 0000000008, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: via Molinari. Denominazione: Caserma Carabinieri.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [No]. 14 Interna [No]. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [No]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [No]. 17 Chiesa [No]. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 4. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): 2,50-3-50. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 12. 22 VOLUME UNICO SU AC: No. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 450. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. 25 TIPO MURATURA: Buona. 26 CORDOLI O CATENE: No. 27 PILASTRI ISOLATI: No. 28 PIANO PILOTIS: No. 29 SOPRAELEVAZIONI: No. 30 DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. 31 STATO MANUNTENTIVO: Sufficiente. 32 PROPRIETÀ: Pubblica. 33 PRIVATA: Privata. 34 MORFOLOGIA: Pianeggiante. 35 UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio. 36 Sopra versante incombente o cresta. 37 ZONA MS (condizione peggiore): Stabile. 38 Tipo instabilità: Frana. 39 Liquefazione: No. 40 Faglia attiva e capace: No. 41 Cedimenti differenziali: No. 42 Cavità sotterranee: No. 43 Localizzazione frana: Interferente con l'edificio strategico. 44 A monte: No. 45 A valle: No. 46 IDROGEOLOGIA: Rischio PAI: R3. 47 Area alluvionabile: No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. 50 DESTINAZIONE D'USO: S52. 51 Anno di progettazione: 1980. 52 Anno di fine costruzione: 1985. 53 ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 20. 55 Ore fruizione nel giorno: 24. 56 Mesi fruizione nell'anno: 12. 57 Interventi dopo la costruzione: No. 58 Anno: [blank]. 59 Ampliamenti: [blank]. 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%: [blank]. 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso: [blank]. 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale: [blank]. 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico: [blank]. 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali: [blank]. 65 Altro: [blank]. 66-68 EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento: [blank], 67 Data: 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento: [blank]. 69 Codice evento: [blank], 70 Data: 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento: [blank]. 72 Codice evento: [blank], 73 Data: 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento: [blank]. 75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).