



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 13 / 01 / 2020. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Parma. Comune: Sala Baganza. Località abitata: Sala Baganza. Identificativo Aggregato Strutturale: 000000419. Indirizzo: via Vittorio Emanuele II. Denominazione: Municipio.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE: Sì. NUMERO PIANI TOTALI: 2. ALTEZZA MEDIA DI PIANO: ≤2,50. VOLUME UNICO SU AC: Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a. TIPO MURATURA: Buona. DANNO STRUTTURALE: Medio - grave. PROPRIETÀ: Pubblica. MORFOLOGIA: Pianeggiante. UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Coc. DESTINAZIONE D'USO: S36. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1930. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1933. ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti: 20. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento T, Data 15 / 07 / 1971. VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC).