





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO

versione 3.0

Sezione 1 - IDE	NTIFICATIVI						
Data compilazione		25 / 06 / 2015			Codice ISTAT		
100 Company (100 Company Compa		EMILIA-ROMAGNA			08		
Regione							
Provincia Granua		Reggio nell'Emilia				035	
Confidite		Campegine				010	
⁴ Località abitata		Campegine				10001	
5 Sezione censuaria 1							
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale			000	0000897	00		
⁷ Identificativo Unità Strutturale				001			
⁸ Identificativo Area di Emergenza							
⁹ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione		a	000	0001009	b		
		С			d		
¹⁰ Indirizzo		VIA IV NOVE	MBRE			¹¹ Civico	6
12b Denominazione		CASA FAMIGLIA "CARLO E LUCIA COCCONI" BLOCCO O WESTE in allegato (vedi retro)					
	ATTERISTICHE G		14		D'act	D/2===1=	
POSIZIONE NELL'AGGREG	Manage and American	Sì • No		nterna	D'estremit		
		BILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì ● No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro					
16 UNITÀ STRUTTURALE SPE		Sì • No			Teatro	Torre/campanile/cimini 0 1 2 ≥	
18 NUMERO PIANI TOTALI (I		2 50 2 50 6 2 50		I INTERRATI	•		
0 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 2,50-3-50 • 3,50-5,00 ≥5,00 2¹ ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 10							
22 VOLUME UNICO SU AC Sì No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 370 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata							
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.I.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata 25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No							
27 PILASTRI ISOLATI Sì • No 28 PIANO PILOTIS Sì • No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì • No							
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono							
22 22							
PROPRIETA Pubblica V Privata 34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)							
35							
37 Zono MC (anadisino paggiara) Stabila on amplificacioni Instabila							
SISMICA THE LINE 38 39 40 41 42							Cavità sotterranee
1 A3 A4 A5							A valle
	hio PAI	R1 R		R4		Illuvionabile	Sì • No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001 Soccorso sanitario 002 Intervento operativo 003 ● Altro 009							
10					40h	Altro 009	
DESTINAZIONE D'USO		Ccs Dicom	nac Com	Coi	Coc 51 Uso attua	Ricovero	n emergenza
52 ANNO DI PROGETTAZION			53				
54							
ESPOSIZIONE	55 Ore fruizione ne		20	56	Mesi fruizio	ne nell'anno 12	
	57 Interventi dopo		Sì No		Anno	12	
	59						
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	Ampliamenti						
	✓ Variazioni di destinazione che nanno comportato incremento di carichi ai singolo piano superiori ai 20%						
	Interventi voiti a trasformare i edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso						
	Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale						
	Interventi di miglioramento/adeguamento sismico Interventi di sola riparazione dei danni strutturali						
	65 Altro						
	66 Codice evento	⁶⁷ Data	00 / 00	/ 0000)	⁶⁸ Tipo intervento	
EVENTI SUBITI	69 Codice evento	⁷⁰ Data	00 / 00	/ 0000		71 Tipo intervento	
DALLA STRUTTURA	72 Codice evento	⁷³ Data	00 / 00	/ 0000		74 Tipo intervento	
⁷⁵ VERIFICA SISMICA		finanziata da DPC)	Effettuata (alt			Non effettuata	