



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 09 / 09 / 2022. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Reggio nell'Emilia. Comune Carpineti. Località abitata Valestra. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000405. Identificativo Unità Strutturale 002. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000011, b 0000000025, c, d. Indirizzo Via Monte Valestra. Denominazione Scuola Primaria Valestra.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata Si No. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si No. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50. VOLUME UNICO SU AC Si No. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio. TIPO MURATURA Buona Cattiva. DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio-grave Leggero Assente. PROPRIETÀ Pubblica Privata. MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°). UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA Stabile. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Localizzazione frana Interferente con l'edificio strategico. Rischio PAI R1 R2 R3 R4.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs Dicomac Com Coi Coc. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S02. ANNO DI PROGETTAZIONE 1970. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1970. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 9. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Interventi di miglioramento/adequamento sismico. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC).