





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI		
Data compilazione	09 / 07 / 2018	Codice ISTAT
¹ Regione	EMILIA-ROMAGNA	08
² Provincia	Reggio nell'Emilia	035
³ Comune	Castelnovo di Sotto	015
4 Località abitata	Castelnovo di Sotto	10001
⁵ Sezione censuaria		1
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale	000000591	00
⁷ Identificativo Unità Strutturale	003	
⁸ Identificativo Area di Emergenza		
g Identificativi infrastrutture di a		b
Accessibilità/Connessione c		d
¹⁰ Indirizzo	Viale Marconi	¹¹ Civico 15
12 Mappa in allegato (vedi retro)		
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI		
	Sì • No ¹⁴ Interna	D'estremità D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIE	SILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H	d>d) Sì • No
	Sì • No ¹⁷ Chiesa	Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	4 19 PIANI INTERRATI	0 •1 2 ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 • 2		ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 10
22 VOLUME UNICO SU AC Sì ● No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 70		
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata		
		CORDOLI O CATENE Sì • No
27 PILASTRI ISOLATI Sì ● No 28 PIANO PILOTIS Sì ● No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì ● No 30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono		
22		
PROPRIETA 2 Pubblica 3 ✓ Privata 34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)		
25	sante incombente o forte pendio	
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile		
SISMICA Tipo instabilità 38 Frana	39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capac	ce Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / Localizzazione frana	Interferente con l'unità strutturale	44 A monte 45 A valle
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI	R1 R2 R3 R4	⁴⁷ Area alluvionabile Sì ● No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPEC	CIFICHE	
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	\$90	
49 A ✓ Residenz	ziale (H 1) D Turistico	(K 0) G Deposito (N 0)
		(L 0)
		· '
c Serv. pul		(M 0)
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ✓ 92-01 ≥2002		
The state of the s		
	-65% <30% Non utilizzato In costruzio	