



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 18 / 07 / 2020
Codice ISTAT:
1 Regione: EMILIA-ROMAGNA (08)
2 Provincia: Reggio nell'Emilia (035)
3 Comune: Montecchio Emilia (027)
4 Località abitata: Montecchio Emilia (10001)
6 Identificativo Aggregato Strutturale: 0000001698 (00)
7 Identificativo Unità Strutturale: 003
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000019
10 Indirizzo: via Barilla
11 Civico: 16
12b Denominazione: Ospedale "E. Franchini" - Corpo A
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
13 Isolata: Si
14 Interna: D'estremità
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Si
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: Chiesa
17 Chiesa: Si
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 4
19 PIANI INTERRATI: 0
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50
21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 11
22 VOLUME UNICO SU AC: Si
23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 865
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
25 TIPO MURATURA: Buona
26 CORDOLI O CATENE: Si
27 PILASTRI ISOLATI: Si
28 PIANO PILOTIS: Si
29 SOPRAELEVAZIONI: Si
30 DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
31 STATO MANUTENTIVO: Carente
32 PROPRIETÀ: Pubblica
33 PRIVATA: Privata
34 MORFOLOGIA: Pianeggiante
35 UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio
36 Sopra versante incombente o cresta
37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile
38 Tipo instabilità: Frana
39 Liquefazione
40 Faglia attiva e capace
41 Cedimenti differenziali
42 Cavità sotterranee
43 Localizzazione frana: Interferente con l'edificio strategico
44 A monte
45 A valle
46 IDROGEOLOGIA: Rischio PAI: R1
47 Area alluvionabile: Si

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi (001)
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
50 DESTINAZIONE D'USO: Uso originario (S21)
51 Uso attuale (S21)
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 1955
53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1959
54 ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti (60)
55 Ore fruizione nel giorno (24)
56 Mesi fruizione nell'anno (12)
57 Interventi dopo la costruzione: Si
58 Anno
59 Ampliamenti
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65 Altro
66 EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data (00 / 00 / 0000), Tipo intervento
67 Data (00 / 00 / 0000), Tipo intervento
68 Tipo intervento
69 Codice evento, Data (00 / 00 / 0000), Tipo intervento
70 Data (00 / 00 / 0000), Tipo intervento
71 Tipo intervento
72 Codice evento, Data (00 / 00 / 0000), Tipo intervento
73 Data (00 / 00 / 0000), Tipo intervento
74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC) / Effettuata (altri finanziamenti) / Non effettuata