





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI								
Data compilazione	14	/ 03	/ 2017			Co	dice ISTAT	
¹ Regione	EM	ILIA-ROMA	GNA				08	
² Provincia	Re	ggio nell'Em	nilia				035	
³ Comune	Sar	nt'llario d'Er	ıza				039	
⁴ Località abitata	Cal	oianca					20	001
⁵ Sezione censuaria							342	2
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale			00000000	23	00			
⁷ Identificativo Area di Emergenza								
8 Identificativi infrastrutture di	а		00000000	28		b		
Accessibilità/Connessione	С					d		
⁹ Mappa in allegato (vedi retro)								

Mappa in allegat	o (vedi retro)									
Sezione 2 - (CARATTERISTICH	IE GENERA	LI							
10 NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)									10	
11 (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE									0	
12 (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,)									0	
NUMERO US	¹³ M	uratura	1	¹⁴ C.a.	0		15 Altre struttu	re		9
16 ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m) 10 17 SUPERFICIE COPERTA (mq)								1	713	
¹⁸ NUMERO PIANI MI	NIMO		1	¹⁹ NUMER	O PIANI MASSIN	10	3			
²⁰ LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)							5			
²¹ NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)										
Volte e archi di interconnessione							sì	no		
23 INTERAZIONI TRA U	JS	Rifusioni o intasamenti							sì	no
Disallineamento tra quote di imposta della copertura									sì	no
Disallineamento tra quote orizzontamenti							•	sì	no	
REGOLARITÀ STRUTTURALE Disallineamento pareti di facciata							•	sì	no	
Disallineamento negli spazi interni							sì	no		
Testata snella								sì	no	
Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)									sì	no
30		Sistema di b	Sistema di bucature incongruo							no
31	ITI DI VIII NEDADILITÀ	Pilastri isolati, portici, piani pilotis							sì	no
32 ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ		Sopraelevazioni, altane, torrini							sì	no
33		Torri, campa	Torri, campanili, ciminiere							no
Unità Strutturali degradate o danneggiate								sì (no	
Diffuso sistema di tiranti e catene RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)								sì	no	
36	NAME (270% 03)	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico							sì (no
37 MORFOLOGIA	Pianeggiante	Su leggero pe	endio (15°÷30°)	•	endio (>30°)					
UBICAZIONE			te o forte pendio		39 Sopra	versante incom	bente o cresta			
MICROZONAZIONE					oile con ampli					
SISMICA	Tipo instabilità 41	Frana 42	Liquefazione	Faglia	attiva e capace		enti differenziali 45	Cav	<i>i</i> ità sot	tterranee
GEOLOGIA /	Localizzazione frana	46	Interferente co	on l'aggregat	strutturale	A mon	<u> </u>	Αv	alle	
49 IDROGEOLOGIA	Rischio PAI	R1	L	R3	R4	⁵⁰ Area alluvio	onabile	Sì	O N	lo

Sant'llario D'Enza - Condizione Limite di Emergenza

Sant'llario D'Enza - Edifici interferenti accessibilità sud

