



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 19 / 04 / 2015. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Modena. Comune: Serramazzone. Località abitata: San Dalmazio-Crocetta. Indirizzo: via San Dalmazio. Denominazione: palestra.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): >=5,00. SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 3024. DANNO STRUTTURALE: Assente. STATO MANUTENTIVO: Buono.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs. DESTINAZIONE D'USO: S00. ANNO DI PROGETTAZIONE: 1997. ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2000. ESPOSIZIONE: 3. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Ampliamenti. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 00 / 00 / 0000.

**Mappa**