



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Form fields for identification: Data compilazione (18/11/2020), Codice ISTAT, Regione (EMILIA-ROMAGNA), Provincia (Bologna), Comune (Bologna), Località abitata (Bologna), Identificativo Aggregato Strutturale (0001813400), Identificativo Unità Strutturale (010), Identificativo Area di Emergenza, Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione (a: 0000000220, b: 0000000222, c, d), Indirizzo (Via Ercolani), Denominazione (Osp. Sant'Orsola-Malpighi - Pad.25/27/28 Chirurgie), 11 Civico (33), 12 Mappa in allegato (vedi retro).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

Form fields for general characteristics: POSIZIONE NELL'AGGREGATO (13 Isolata: Si/No, 14 Interna: Si/No, D'estremità, D'angolo), FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) (15 Si/No), UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA (16 Si/No, 17 Chiesa, Teatro, Torre/campanile/ciminiera, Altro), NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) (18 4, 19 PIANI INTERRATI: 0, 1, 2, >=3), ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) (20 <=2,50, 2,50-3-50, 3,50-5,00, >=5,00), ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (21 12), VOLUME UNICO SU AC (22 Si/No), SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) (23 832), STRUTTURA PORTANTE VERTICALE (24 C.a., Acciaio, Acciaio-c.l.s., Muratura, Mista, Legno, Non identificata), TIPO MURATURA (25 Buona, Cattiva, Non identificata), CORDOLI O CATENE (26 Si/No), PILASTRI ISOLATI (27 Si/No), PIANO PILOTIS (28 Si/No), SOPRAELEVAZIONI (29 Si/No), DANNO STRUTTURALE (30 Gravissimo, Medio-grave, Leggero, Assente), STATO MANUTENTIVO (31 Carente, Sufficiente, Buono), PROPRIETÀ (32 Pubblica, 33 Privata), MORFOLOGIA (34 Pianeggiante, Su leggero pendio, Su forte pendio), UBICAZIONE (35 Sotto versante, 36 Sopra versante), MICROZONAZIONE SISMICA (37 Zona MS, 38 Frana, 39 Liquefazione, 40 Faglia attiva, 41 Cedimenti differenziali, 42 Cavità sotterranee), GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA (43 Localizzazione frana, 44 A monte, 45 A valle, 46 Rischio PAI: R1, R2, R3, R4, 47 Area alluvionabile: Si/No).

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Form fields for specific characteristics: IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA (48 Coordinamento interventi: 001, Soccorso sanitario: 002, Intervento operativo: 003, Altro: 004), STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA (49 Ccs, Dicomac, Com, Coi, Coc, 49b Ricovero in emergenza), DESTINAZIONE D'USO (50 Uso originario: S21, 51 Uso attuale: S21), ANNO DI PROGETTAZIONE (52 1800), ANNO DI FINE COSTRUZIONE (53 1800), ESPOSIZIONE (54 Persone mediamente presenti: 225, 55 Ore fruizione nel giorno: 24, 56 Mesi fruizione nell'anno: 12), INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI (57 Interventi dopo la costruzione: Si/No, 58 Anno, 59 Ampliamenti, 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%, 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso, 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale, 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico, 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali, 65 Altro), EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA (66 Codice evento, 67 Data: 00/00/0000, 68 Tipo intervento, 69 Codice evento, 70 Data: 00/00/0000, 71 Tipo intervento, 72 Codice evento, 73 Data: 00/00/0000, 74 Tipo intervento), VERIFICA SISMICA (75 Effettuata (cofinanziata da DPC), Effettuata (altri finanziamenti), Non effettuata).