



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 22 / 03 / 2018
Codice ISTAT: 08, 037, 019, 10001
Regione: EMILIA-ROMAGNA
Provincia: Bologna
Comune: Castel Maggiore
Località abitata: Progresso
Indirizzo: via Curiel
Denominazione: Scuola elementare "P. Bertolini"

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO: Isolata
FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Sì
NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2
ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ≤2,50
VOLUME UNICO SU AC: Sì
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
TIPO MURATURA: Buona
DANNO STRUTTURALE: Medio - grave
PROPRIETÀ: Pubblica
MORFOLOGIA: Pianeggiante
UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: Coordinamento interventi
STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
DESTINAZIONE D'USO: Uso originario S03
ANNO DI PROGETTAZIONE: 1971
ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1971
ESPOSIZIONE: Persone mediamente presenti 200
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: Codice evento, Data, Tipo intervento