





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AREA DI EMERGENZA

versione 3.0

Sezione 1 - ID	FNTIFICATIVI						
Data compilazione		06 / 10 / 2016			Codice ISTAT		
¹ Regione		EMILIA-ROMAGNA			08		
² Provincia		Bologna			037		
³ Comune		Medicina			037		
						0000	
Località abitata		Sant Anton	Sant'Antonio		1	0006	
⁵ Identificativo Area di Emergenza			000000018				
Identificativi infrastrutture di			0000000327	7	b	000000328	
Accessibilità/Connessione c					d		
^{7b} Denominazione		area verde	sala polivalente		7	Mappa in allegato (vedi retro)	
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI							
8 TIPOLOGIA	Ammassamer	nto	Ricovero	· ·	Ammassamento - Ricovero		
9 PIANO DI INDIVIDUAZIONE • Piano di emergenza comunale Piano di emergenza provinciale Altro							
¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE 2016							
	T STRUTTURALI INTERFERENTI (I		0				
12 NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d) 1							
13 SUPERFICIE DELL'AREA (mq) 10071							
	NGOLO INSCRIVIBILE (m)	¹⁴ Massin	22	111	¹⁵ Minima	80	
16			buone condizioni	111	IVIIIIIIII	00	
		o pavimentata in cattive condizioni					
PAVIMENTAZIONE E							
Fondo naturale non praticabile Accura Accura Accura (allacci nella vicinanza) Accura (allacci lantani) a Presenti							
18 INFRASTRUTTURE	Acqua Assenti Da predisporre (allacci nelle vicinanze) Da predisporre (allacci lontani) • Presenti						
DI SERVIZIO	Elettricità Assent						
Fognatura Assenti Da predisporte (anacci nene vicinanze) Da predisporte (anacci iontani) • Fresenti							
²⁰ MORFOLOGIA ● Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)							
UBICAZIONE 21 Sotto versante incombente o forte pendio 22 Sopra versante incombente o cresta							
MICROZONAZIONE SISMICA	²³ Zona MS (condizione pe	,		on amplificazion	i • Instabile		
	Tipo instabilità 24 Fran	and the second	azione ²⁶ Faglia attiva e		Cedimenti diffe		
	Localizzazione frana	29 Interfe	erente con l'area di emerg	enza ³⁰	A monte	A valle	
GEOLOGIA / 33 IDROGEOLOGIA	Falda Assente • Freatica			Artesia	Artesiana		
	Acque superficiali	Assenti	Ruscellamento dif	fuso Rusce	llamento concen	itrato	
34	Rischio PAI	R1	R2 R3	R4	35 Area allu	uvionabile Sì • No	