

| Sezione 1 - IDENTIFICATIVI | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| Data compilazione | 07/12/2014 | | Codice ISTAT |
| 1 Regione | Emilia Romagna | | 008 |
| 2 Provincia | Ferrara | | 038 |
| 3 Comune | Argenta | | 001 |
| 4 Località abitata | Santa Maria Codifiume | | 10014 |
| 5 Sezione censuaria | | | A393 |
| 6 Identificativo Aggregato Strutturale | 000000923600 | | |
| 7 Identificativo Unità Strutturale | | | 999 |
| 8 Identificativo Area di Emergenza | 0000000022 | | |
| 9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a | | b |
| | c | | d |
| 10 Indirizzo | via F. Baracca | | 11 Civico snc |
| 12 Mappa in allegato (vedi retro) | | | |

| Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSIZIONE NELL'AGGREGATO | 13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 14 Interna <input type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo <input type="radio"/> | |
| 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | | |
| 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 17 Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro <input type="radio"/> | |
| 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) | 1 | 19 PIANI INTERRATI | <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3 |
| 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) | <input type="radio"/> ≤2,50 <input type="radio"/> 2,50-3-50 <input checked="" type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00 | 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA | 5 |
| 22 VOLUME UNICO SU AC | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) | 230 |
| 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE | <input type="radio"/> C.a. <input checked="" type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata | 26 CORDOLI O CATENE | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No |
| 25 TIPO MURATURA | <input type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata | 28 PIANO PILOTIS | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No |
| 27 PILASTRI ISOLATI | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | 29 SOPRAELEVAZIONI | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No |
| 30 DANNO STRUTTURALE | <input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente | 31 STATO MANUTENTIVO | <input type="radio"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Buono |
| PROPRIETÀ | 32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica | 33 <input type="checkbox"/> Privata | |
| 34 MORFOLOGIA | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°+30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) | | |
| UBICAZIONE | 35 <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio | 36 <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta | |
| MICROZONAZIONE SISMICA | 37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile | 38 <input type="checkbox"/> Frana | 39 <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione |
| GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA | 40 <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace | 41 <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali | 42 <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee |
| | 43 <input type="checkbox"/> Interferente con l'unità strutturale | 44 <input type="checkbox"/> A monte | 45 <input type="checkbox"/> A valle |
| | Rischio PAI <input checked="" type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 | 47 Area alluvionabile | <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |

| Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) | S65 | | |
| 49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO | A <input type="checkbox"/> Residenziale (H) | D <input type="checkbox"/> Turistico (K) | G <input type="checkbox"/> Deposito (N) |
| | B <input type="checkbox"/> Commercio (I) | E <input type="checkbox"/> Produzione (L) | |
| | C <input checked="" type="checkbox"/> Serv. pubbl. (U 1) | F <input type="checkbox"/> Uffici (M) | |
| 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE | <input type="checkbox"/> ≤1919 <input type="checkbox"/> 19-45 <input type="checkbox"/> 46-61 <input type="checkbox"/> 62-71 <input checked="" type="checkbox"/> 72-81 <input type="checkbox"/> 82-91 <input type="checkbox"/> 92-01 <input type="checkbox"/> ≥2002 | | |
| 51 UTILIZZAZIONE | <input checked="" type="radio"/> >65% <input type="radio"/> 30-65% <input type="radio"/> <30% <input type="radio"/> non utilizzato <input type="radio"/> in costruzione <input type="radio"/> non finito <input type="radio"/> abbandonato | | |
| 52 OCCUPANTI | 30 | | |