

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	18 / 05 / 2023	Codice ISTAT	
1 Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2 Provincia	Ferrara		038
3 Comune	Lagosanto		011
4 Località abitata			
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000000959	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	002		
8 Identificativo Area di Emergenza			
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000007	b	
	c	d	
10 Indirizzo	via Anna Frank	11 Civico	24
12b Denominazione	Scuola Elementare	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	14 <input type="radio"/> Interna <input checked="" type="radio"/> D'estremità <input type="radio"/> D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	17 <input type="radio"/> Chiesa <input type="radio"/> Teatro <input type="radio"/> Torre/campanile/ciminiera <input type="radio"/> Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	2	19 PIANI INTERRATI <input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	<input type="radio"/> ≤2,50 <input checked="" type="radio"/> 2,50-3-50 <input type="radio"/> 3,50-5,00 <input type="radio"/> ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	<input type="radio"/> C.a. <input type="radio"/> Acciaio <input type="radio"/> Acciaio-c.l.s. <input checked="" type="radio"/> Muratura <input type="radio"/> Mista (muratura/c.a.) <input type="radio"/> Legno <input type="radio"/> Non identificata	25 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
25 TIPO MURATURA	<input checked="" type="radio"/> Buona <input type="radio"/> Cattiva <input type="radio"/> Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	28 PIANO PILOTIS <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
30 DANNO STRUTTURALE	<input type="radio"/> Gravissimo <input type="radio"/> Medio - grave <input type="radio"/> Leggero <input checked="" type="radio"/> Assente	29 SOPRAELEVAZIONI <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
PROPRIETÀ	32 <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata	31 STATO MANUNTENTIVO <input type="radio"/> Carente <input checked="" type="radio"/> Sufficiente <input type="radio"/> Buono
34 MORFOLOGIA	<input checked="" type="radio"/> Pianeggiante <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°÷30°) <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°)	
UBICAZIONE	35 <input type="radio"/> Sotto versante incombente o forte pendio <input checked="" type="radio"/> Sopra versante incombente o cresta	
MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) <input type="radio"/> Stabile <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni <input checked="" type="radio"/> Instabile	
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	38 <input type="radio"/> Frana <input checked="" type="radio"/> Liquefazione <input type="radio"/> Faglia attiva e capace <input type="radio"/> Cedimenti differenziali <input type="radio"/> Cavità sotterranee	41 <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle
	43 <input type="radio"/> Localizzazione frana <input checked="" type="radio"/> Interferente con l'edificio strategico <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle	45 <input type="radio"/> A monte <input type="radio"/> A valle
	47 <input checked="" type="radio"/> R1 <input type="radio"/> R2 <input type="radio"/> R3 <input type="radio"/> R4 <input type="radio"/> Area alluvionabile <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA	<input type="radio"/> Coordinamento interventi 001 <input type="radio"/> Soccorso sanitario 002 <input type="radio"/> Intervento operativo 003 <input checked="" type="radio"/> Altro 008			
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	<input type="radio"/> Ccs <input type="radio"/> Dicomac <input type="radio"/> Com <input type="radio"/> Coi <input type="radio"/> Coc <input checked="" type="radio"/> Ricovero in emergenza			
DESTINAZIONE D'USO	50 Uso originario S04 <input type="radio"/> S05 <input type="radio"/> S06 <input type="radio"/> S07 <input type="radio"/> S08 <input type="radio"/> S09 <input type="radio"/> S10 <input type="radio"/> S11 <input type="radio"/> S12 <input type="radio"/> S13 <input type="radio"/> S14 <input type="radio"/> S15 <input type="radio"/> S16 <input type="radio"/> S17 <input type="radio"/> S18 <input type="radio"/> S19 <input type="radio"/> S20 <input type="radio"/> S21 <input type="radio"/> S22 <input type="radio"/> S23 <input type="radio"/> S24 <input type="radio"/> S25 <input type="radio"/> S26 <input type="radio"/> S27 <input type="radio"/> S28 <input type="radio"/> S29 <input type="radio"/> S30 <input type="radio"/> S31 <input type="radio"/> S32 <input type="radio"/> S33 <input type="radio"/> S34 <input type="radio"/> S35 <input type="radio"/> S36 <input type="radio"/> S37 <input type="radio"/> S38 <input type="radio"/> S39 <input type="radio"/> S40 <input type="radio"/> S41 <input type="radio"/> S42 <input type="radio"/> S43 <input type="radio"/> S44 <input type="radio"/> S45 <input type="radio"/> S46 <input type="radio"/> S47 <input type="radio"/> S48 <input type="radio"/> S49 <input type="radio"/> S50 <input type="radio"/> S51 <input type="radio"/> S52 <input type="radio"/> S53 <input type="radio"/> S54 <input type="radio"/> S55 <input type="radio"/> S56 <input type="radio"/> S57 <input type="radio"/> S58 <input type="radio"/> S59 <input type="radio"/> S60 <input type="radio"/> S61 <input type="radio"/> S62 <input type="radio"/> S63 <input type="radio"/> S64 <input type="radio"/> S65 <input type="radio"/> S66 <input type="radio"/> S67 <input type="radio"/> S68 <input type="radio"/> S69 <input type="radio"/> S70 <input type="radio"/> S71 <input type="radio"/> S72 <input type="radio"/> S73 <input type="radio"/> S74 <input type="radio"/> S75 <input type="radio"/> S76 <input type="radio"/> S77 <input type="radio"/> S78 <input type="radio"/> S79 <input type="radio"/> S80 <input type="radio"/> S81 <input type="radio"/> S82 <input type="radio"/> S83 <input type="radio"/> S84 <input type="radio"/> S85 <input type="radio"/> S86 <input type="radio"/> S87 <input type="radio"/> S88 <input type="radio"/> S89 <input type="radio"/> S90 <input type="radio"/> S91 <input type="radio"/> S92 <input type="radio"/> S93 <input type="radio"/> S94 <input type="radio"/> S95 <input type="radio"/> S96 <input type="radio"/> S97 <input type="radio"/> S98 <input type="radio"/> S99 <input type="radio"/> S100			
52 ANNO DI PROGETTAZIONE	1950			
53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE	1950			
ESPOSIZIONE	54 Persone mediamente presenti 0			
	55 Ore fruizione nel giorno 0			
	56 Mesi fruizione nell'anno 0			
	57 Interventi dopo la costruzione <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No			
	58 Anno			
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI	59 <input type="checkbox"/> Ampliamenti			
	60 <input type="checkbox"/> Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%			
	61 <input type="checkbox"/> Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso			
	62 <input type="checkbox"/> Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale			
	63 <input type="checkbox"/> Interventi di miglioramento/adequamento sismico			
	64 <input type="checkbox"/> Interventi di sola riparazione dei danni strutturali			
	65 <input type="checkbox"/> Altro			
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA	66 Codice evento	67 Data	00 / 00 / 0000	68 Tipo intervento
	69 Codice evento	70 Data	00 / 00 / 0000	71 Tipo intervento
	72 Codice evento	73 Data	00 / 00 / 0000	74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA	<input type="radio"/> Effettuata (cofinanziata da DPC) <input type="radio"/> Effettuata (altri finanziamenti) <input checked="" type="radio"/> Non effettuata			