



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 18 / 05 / 2023. Regione EMILIA-ROMAGNA, Provincia Ferrara, Comune Lagosanto. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001152, Identificativo Unità Strutturale 002. Indirizzo via Venturini, Denominazione Scuola Elementare Tagliatti.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata, FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì, NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2, ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, VOLUME UNICO SU AC Sì, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., TIPO MURATURA Buona, DANNO STRUTTURALE Medio - grave, PROPRIETÀ Pubblica, MORFOLOGIA Pianeggiante, UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001, STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, DESTINAZIONE D'USO Uso originario S03, ANNO DI PROGETTAZIONE 1960, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1960, ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 0, INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA.