



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 04 / 07 / 2018. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Ferrara. Comune Tresigallo. Località abitata Tresigallo-Final di Rero. Identificativo Aggregato Strutturale 0000018003. Indirizzo Via Compagnoni. Denominazione Deposito comunale.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50. VOLUME UNICO SU AC Sì. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. TIPO MURATURA Buona. DANNO STRUTTURALE Medio - grave. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs. DESTINAZIONE D'USO Uso originario S37. ANNO DI PROGETTAZIONE 1975. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1978. ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 1. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA Codice evento T Data 20 / 05 / 2012.