





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione 02 / 02 / 2017 Codice ISTAT
¹ Regione EMILIA-ROMAGNA 08
² Provincia Ravenna 039
³ Comune Cervia 007
⁴ Località abitata Cervia 10003
⁵ Sezione censuaria
6 Identificativo Aggregato Strutturale 0000011007 00
7 Identificativo Unità Strutturale 999
8 Identificativo Area di Emergenza 0000000013
Identificativi infrastrutture di a b Accessibilità/Connessione c d
VIA DEL TITANO CIVICO STIC
12 Mappa in allegato (vedi retro)
Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata • Sì No 14 Interna D'estremità D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) • Sì No
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì ● No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 1 19 PIANI INTERRATI ● 0 1 2 ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 • 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 3
22 VOLUME UNICO SU AC Sì • No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 40 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. • Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s.
27 PILASTRI ISOLATI Sì • No 28 PIANO PILOTIS Sì • No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì • No
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente ● Buono
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 ✓ Privata
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni • Instabile
SISMICA Tipo instabilità 38 Frana 39 🗸 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterrar
GEOLOGIA / Localizzazione frana 43 Interferente con l'unità strutturale 44 A monte 45 A valle
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI R1 R2 R3 R4 ⁴⁷ Area alluvionabile Sì ● No
Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE) S91
A Residenziale (H 0) D ✓ Turistico (K 1) G Deposito (N 0
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO B Commercio (I 0) E Produzione (L 0)
c Serv. pubbl. (J 0 F Uffici (M 0) 50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 ✓ 92-01 ≥2002
FPUCATILLUSTRUZIUNE FRISTRUTTURAZIUNE < 1919 19-Δ5 //6-61 62-71 /2-81 97-91 97-91 S7007
51 UTILIZZAZIONE >65% • 30-65% <30% Non utilizzato In costruzione Non finito Abbandonato 52 OCCUPANTI 0

