



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 2.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione: 28 / 03 / 2015. Regione: EMILIA-ROMAGNA. Provincia: Ravenna. Comune: Lugo. Località abitata: Lugo. Identificativo Aggregato Strutturale: 0000008201. Identificativo Unità Strutturale: 004. Identificativo Area di Emergenza: [blank]. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a) 0000000042, b) 0000000043, c) [blank], d) [blank]. Indirizzo: Viale Dante. Denominazione: Ospedale Civile. Codice ISTAT: 08, 039, 012, 10007. 11 Civico: 10. 12 Mappa in allegato (vedi retro).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO: 13 Isolata [Si] [No]. 14 Interna [] D'estremità [] D'angolo []. 15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) [Si] [No]. 16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA [Si] [No]. 17 Chiesa [] Teatro [] Torre/campanile/ciminiera [] Altro []. 18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1. 19 PIANI INTERRATI: 0. 20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): [] ≤2,50 [] 2,50-3-50 [] 3,50-5,00 [] ≥5,00. 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 3. 22 VOLUME UNICO SU AC: [Si] [No]. 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 30. 24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: [] C.a. [] Acciaio [] Acciaio-c.l.s. [] Muratura [] Mista (muratura/c.a.) [] Legno [] Non identificata. 25 TIPO MURATURA: [] Buona [] Cattiva [] Non identificata. 26 CORDOLI O CATENE: [Si] [No]. 27 PILASTRI ISOLATI: [Si] [No]. 28 PIANO PILOTIS: [Si] [No]. 29 SOPRAELEVAZIONI: [Si] [No]. 30 DANNO STRUTTURALE: [] Gravissimo [] Medio - grave [] Leggero [] Assente. 31 STATO MANUNTENTIVO: [] Carente [] Sufficiente [] Buono. PROPRIETÀ: 32 [] Pubblica [X] Privata. 33 [] Pubblica [X] Privata. 34 MORFOLOGIA: [] Pianeggiante [] Su leggero pendio (15°÷30°) [] Su forte pendio (>30°). UBICAZIONE: 35 [] Sotto versante incombente o forte pendio [X] Sopra versante incombente o cresta. MICROZONAZIONE SISMICA: 37 Zona MS (condizione peggiore) [] Stabile [] Stabile con amplificazioni [X] Instabile. Tipo instabilità: 38 [] Frana [X] Liquefazione [] Faglia attiva e capace [] Cedimenti differenziali [] Cavità sotterranee. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA: 43 Localizzazione frana [] Interferente con l'edificio strategico [] A monte [] A valle. 44 [] A monte [] A valle. 45 [] A monte [] A valle. 46 RISCHIO PAI: [] R1 [] R2 [] R3 [] R4. 47 Area alluvionabile: [Si] [No].

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: [] Coordinamento interventi 001 [X] Soccorso sanitario 002 [] Intervento operativo 003 [] Altro []. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: [] Ccs [] Dicomac [] Com [] Coi [] Coc. 49b [] Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO: 50 Uso originario S20. 51 Uso attuale S20. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE: []. 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 1970. ESPOSIZIONE: 54 Persone mediamente presenti: 0. 55 Ore fruizione nel giorno: 12. 56 Mesi fruizione nell'anno: 12. 57 Interventi dopo la costruzione: [Si] [No]. 58 Anno: []. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI: 59 [] Ampliamenti. 60 [] Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%. 61 [] Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso. 62 [] Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale. 63 [] Interventi di miglioramento/adequamento sismico. 64 [] Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. 65 [] Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA: 66 Codice evento [] Data: 00 / 00 / 0000. 67 Tipo intervento []. 69 Codice evento [] Data: 00 / 00 / 0000. 70 Tipo intervento []. 72 Codice evento [] Data: 00 / 00 / 0000. 73 Tipo intervento []. 74 Tipo intervento []. 75 VERIFICA SISMICA: [] Effettuata (cofinanziata da DPC) [] Effettuata (altri finanziamenti) [X] Non effettuata.