

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|---|
| Data compilazione | 16 / 02 / 2022 | Codice ISTAT | |
| ¹ Regione | EMILIA-ROMAGNA | | 08 |
| ² Provincia | Ravenna | | 039 |
| ³ Comune | Russi | | 016 |
| ⁴ Località abitata | Russi | | 10003 |
| ⁵ Identificativo Area di Emergenza | 0000000006 | | |
| ⁶ Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a | 0000000029 | b |
| | c | | d |
| | | | |
| ^{7b} Denominazione | Centro Sportivo Bucci | | ⁷ Mappa in allegato (vedi retro) |

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| ⁸ TIPOLOGIA | <input type="radio"/> Ammassamento | <input checked="" type="radio"/> Ricovero | <input type="radio"/> Ammassamento - Ricovero | | | |
| ⁹ PIANO DI INDIVIDUAZIONE | <input checked="" type="radio"/> Piano di emergenza comunale | <input type="radio"/> Piano di emergenza provinciale | <input type="radio"/> Altro | | | |
| ¹⁰ ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE | 2022 | | | | | |
| ¹¹ NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d) | 1 | | | | | |
| ¹² NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d) | 2 | | | | | |
| ¹³ SUPERFICIE DELL'AREA (mq) | | | 14434 | | | |
| DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m) | ¹⁴ Massima | 145 | ¹⁵ Minima 78 | | | |
| ¹⁶ PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ | <input type="radio"/> Asfaltata o pavimentata in buone condizioni | | | | | |
| | <input type="radio"/> Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni | | | | | |
| | <input checked="" type="radio"/> Fondo naturale | | | | | |
| | <input type="radio"/> Fondo naturale non praticabile | | | | | |
| ¹⁷ INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO | Acqua | <input type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci nelle vicinanze) | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci lontani) | <input checked="" type="radio"/> Presenti | |
| | Elettricità | <input type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci nelle vicinanze) | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci lontani) | <input checked="" type="radio"/> Presenti | |
| | Fognatura | <input type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci nelle vicinanze) | <input type="radio"/> Da predisporre (allacci lontani) | <input checked="" type="radio"/> Presenti | |
| ²⁰ MORFOLOGIA | <input checked="" type="radio"/> Pianeggiante | <input type="radio"/> Su leggero pendio (15°±30°) | <input type="radio"/> Su forte pendio (>30°) | | | |
| ²¹ UBICAZIONE | <input type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio | <input checked="" type="checkbox"/> Sotto versante incombente o forte pendio | <input type="checkbox"/> Sopra versante incombente o cresta | | | |
| | ²³ Zona MS (condizione peggiore) | <input type="radio"/> Stabile | <input type="radio"/> Stabile con amplificazioni | <input checked="" type="radio"/> Instabile | | |
| ²⁴ MICROZONAZIONE SISMICA | Tipo instabilità | <input type="checkbox"/> Frana | <input checked="" type="checkbox"/> Liquefazione | <input type="checkbox"/> Faglia attiva e capace | <input type="checkbox"/> Cedimenti differenziali | <input type="checkbox"/> Cavità sotterranee |
| | Localizzazione frana | <input type="checkbox"/> Interferente con l'area di emergenza | <input checked="" type="checkbox"/> Interferente con l'area di emergenza | <input type="checkbox"/> A monte | <input type="checkbox"/> A valle | |
| ³² GEOLOGIA / | Falda | <input type="radio"/> Assente | <input checked="" type="radio"/> Freatica | <input type="radio"/> Artesiana | | |
| | ³³ IDROGEOLOGIA | Acque superficiali | <input checked="" type="radio"/> Assenti | <input type="radio"/> Ruscellamento diffuso | <input type="radio"/> Ruscellamento concentrato | |
| ³⁴ Rischio PAI | | <input type="radio"/> R1 | <input type="radio"/> R2 | <input type="radio"/> R3 | <input type="radio"/> R4 | ³⁵ Area alluvionabile <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |