





ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICAT	IVI									
Data compilazione		09 /	09 / 06 / 2015			Codice ISTAT				
¹ Regione		EMILIA-F	EMILIA-ROMAGNA				08			
² Provincia		Forlì-Ces	Forlì-Cesena				040			
³ Comune		Cesena	Cesena				007			
4 Località abitata		Cesena	Cesena				1	0005		
⁵ Sezione censuaria										
⁶ Identificativo Aggregato Strutturale				00	000000001	00				
7 Identificativo Unità Strutturale				Ŭ.	003	00				
8 Identificativo Area di Emergenza					000					
g Identificativi infrastrutture di a						b				
Accessibilità/Connessione c						d				
10 Indirizzo	·		:			u	11	Civico		04
12 Mappa in allegato (vedi retro)	via reita	via Ferrari					CIVICO		61	
Sezione 2 - CARATTERIS				14		D / .	''.			
POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata Sì • No 14 Interna • D'estremità D'angolo										
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì No										
 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTEF 				IANI INTERRATI		• 0 1	niie/ciminiera 2 ≥3	Altro		
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	≤2,50	1 2,50-3-50	3 50-5	,00 • ≥5,00		- 10	MPOSTA DELLA CO		45	
22 VOLUME UNICO SU AC		No	3,30-3	,00 • 23,00					15	50
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	Acciaio	30								
25 TIPO MURATURA	Non ide			CORDOLI O CA		0				
²⁷ PILASTRI ISOLATI	Buona Sì	Cattiva No		ANO PILOTIS			²⁹ SOPRAELEVAZ		Sì • No	
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero ● Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente ● Sufficiente Buono										
PROPRIETÀ 32 ✓ Pubblica 33 Privata										
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)										
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta										
MICROZONAZIONE 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile • Stabile con amplificazioni Instabile										
SISMICA Tipo instabilità	38 Fran		Liquerazione Fagila attiva e capa							erranee
GEOLOGIA / Localizzazione f	rana			e con l'unità			A monte	45	A valle	
46 IDROGEOLOGIA Rischio PAI		• R1	R2	R3	R4	⁴⁷ Area	a alluvionabile		Sì • No	
Sezione 3 - CARATTERIS	TICHE SPI	ECIFICHE								
48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)	ÿ.	S53								
49	A Reside	nziale (н	0) D	Turistico	(к	0) G	Deposito	(N	0)
TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO		Commercio (I				(L	0)			,
O E NOMENO OMITA D 030		•	0							
c ✓ Serv. pubbl. (J 1) F Uffici (M 0)										
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 ✓ 82-91 92-01 ≥2002										
51 UTILIZZAZIONE	• >65% 3	0-65% <30	% N	on utilizzato	In costruzio	one Non fi	inito Abband	onato		
52 OCCUPANTI		2								

