



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Form section 1 containing identification data: Data compilazione (21/03/2017), Regione (EMILIA-ROMAGNA), Provincia (Forli-Cesena), Comune (Meldola), Località abitata (Meldola), Identificativo Aggregato Strutturale (0000001111), Indirizzo (strada Rimbocca - Cà Baccagli), Denominazione (ASP - Istituto Davide Drudi).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

Form section 2 containing general characteristics: POSIZIONE NELL'AGGREGATO (Isolata), FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L), NUMERO PIANI TOTALI (2), ALTEZZA MEDIA DI PIANO (2,50-3,50), VOLUME UNICO SU AC, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE (C.a.), TIPO MURATURA (Buona), DANNO STRUTTURALE (Gravissimo), PROPRIETÀ (Pubblica), MORFOLOGIA (Pianeggiante), UBICAZIONE (Sotto versante incombente o forte pendio).

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Form section 3 containing specific characteristics: IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA (Intervento operativo), STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA (Coc), DESTINAZIONE D'USO (S22), ANNO DI PROGETTAZIONE (1925), ANNO DI FINE COSTRUZIONE (1930), ESPOSIZIONE (370 persone), INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI (Ampliamenti), EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA (Codice evento, Data).