



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Form fields for identification: Data compilazione (21/03/2017), Codice ISTAT, Regione (EMILIA-ROMAGNA), Provincia (Forli-Cesena), Comune (Meldola), Località abitata (Meldola), Identificativo Aggregato Strutturale (0000001111), Identificativo Unità Strutturale (007), Identificativo Area di Emergenza, Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione (a: 0000000011, b: 0000000014, c, d), Indirizzo (strada Rimbocca - Cà Baccagli), Denominazione (ASP - Istituto Davide Drudi).

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

Form fields for general characteristics: POSIZIONE NELL'AGGREGATO (13), FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (15), UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA (16), NUMERO PIANI TOTALI (18), ALTEZZA MEDIA DI PIANO (20), VOLUME UNICO SU AC (22), STRUTTURA PORTANTE VERTICALE (24), TIPO MURATURA (25), PILASTRI ISOLATI (27), DANNO STRUTTURALE (30), PROPRIETÀ (32), MORFOLOGIA (34), UBICAZIONE (35), MICROZONAZIONE SISMICA (37), GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA (46).

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Form fields for specific characteristics: IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA (48), STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA (49), DESTINAZIONE D'USO (50), ANNO DI PROGETTAZIONE (52), ESPOSIZIONE (54), INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI (59-65), EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA (66-74), VERIFICA SISMICA (75).