



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 08 / 02 / 2016. Regione EMILIA-ROMAGNA. Provincia Forli-Cesena. Comune Santa Sofia. Località abitata Santa Sofia. Identificativo Aggregato Strutturale 0000001201. Identificativo Unità Strutturale 001. Identificativo Area di Emergenza. Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a 0000000014, b 0000000015. Indirizzo piazza Garibaldi. Denominazione Teatro Mentore.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE. UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA. NUMERO PIANI TOTALI 4. ALTEZZA MEDIA DI PIANO. VOLUME UNICO SU AC. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE. TIPO MURATURA. PIASTRI ISOLATI. DANNO STRUTTURALE. PROPRIETÀ Pubblica. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio. MICROZONAZIONE SISMICA. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA. STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA. DESTINAZIONE D'USO. ANNO DI PROGETTAZIONE 2010. ANNO DI FINE COSTRUZIONE 2014. ESPOSIZIONE. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA. VERIFICA SISMICA.