



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI
Data compilazione: 05 / 05 / 2017
Codice ISTAT:
1 Regione: EMILIA-ROMAGNA
2 Provincia: Rimini
3 Comune: Morciano di Romagna
4 Località abitata: Morciano di Romagna
6 Identificativo Aggregato Strutturale: 0000000755
7 Identificativo Unità Strutturale: 006
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione: a 0000000012, b 0000000013
10 Indirizzo: Via Spallicci
11 Civico: 8
12b Denominazione: Scuola Elementare
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI
13 Isolata: Si
14 Interna: D'estremità
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): Si
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: No
17 Chiesa: No, Teatro: No, Torre/campanile/ciminiera: No, Altro: No
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 2
19 PIANI INTERRATI: 0
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): <=2,50
21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 8
22 VOLUME UNICO SU AC: No
23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 267
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: C.a.
25 TIPO MURATURA: Buona
26 CORDOLI O CATENE: No
27 PILASTRI ISOLATI: No
28 PIANO PILOTIS: No
29 SOPRAELEVAZIONI: No
30 DANNO STRUTTURALE: Assente
31 STATO MANUNTENTIVO: Buono
32 PROPRIETÀ: Pubblica
33 PRIVATA: Privata
34 MORFOLOGIA: Pianeggiante
35 UBICAZIONE: Sotto versante incombente o forte pendio
36 Sopra versante incombente o cresta
37 Zona MS (condizione peggiore): Stabile
38 Tipo instabilità: Frana
39 Liquefazione: No
40 Faglia attiva e capace: No
41 Cedimenti differenziali: No
42 Cavità sotterranee: No
43 Localizzazione frana: Interferente con l'edificio strategico
44 A monte: No
45 A valle: No
46 IDROGEOLOGIA: Rischio PAI: R1
47 Area alluvionabile: No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE
48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: 001
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: Ccs
50 DESTINAZIONE D'USO: S03
51 Uso attuale: S03
52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 2002
53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2005
54 Persone mediamente presenti: 400
55 Ore fruizione nel giorno: 10
56 Mesi fruizione nell'anno: 10
57 Interventi dopo la costruzione: No
58 Anno:
59 Ampliamenti:
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%:
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso:
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale:
63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico:
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali:
65 Altro:
66 Codice evento:
67 Data: 00 / 00 / 0000
68 Tipo intervento:
69 Codice evento:
70 Data: 00 / 00 / 0000
71 Tipo intervento:
72 Codice evento:
73 Data: 00 / 00 / 0000
74 Tipo intervento:
75 VERIFICA SISMICA: Effettuata (cofinanziata da DPC)