



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 05 / 09 / 2018. Regione MARCHE, Provincia Pesaro e Urbino, Comune Montecopiolo, Località abitata Calvillano. Identificativo Aggregato Strutturale 0000000003, Identificativo Unità Strutturale 005. Indirizzo SP 118, Denominazione Centro educazione ambientale.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata, FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Sì, NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3, ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, VOLUME UNICO SU AC Sì, STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., TIPO MURATURA Buona, DANNO STRUTTURALE Medio - grave, PROPRIETÀ Pubblica, MORFOLOGIA Pianeggiante, UBICAZIONE Sotto versante incombente o forte pendio.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Soccorso sanitario, STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Coc, DESTINAZIONE D'USO Uso originario S40, ANNO DI PROGETTAZIONE 1996, ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1998, ESPOSIZIONE Persone mediamente presenti 20, INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI Ampliamenti, EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA.